表示部の点灯を消すには

電源コードをコンセントに差し込むと、電源OFFの状態でも表示部が点灯し次々と変化します。**(デモ機能)**

電源を切っても表示部が光る!?



デモ機能動作中に“DEMO OFF”と表示するまで押したままにする

DEMO OFF

上記操作をするたびに
DEMO OFF(切) ⇄ DEMO ON(入)